# 令和４年度　通学路点検対策箇所一覧

| | |
|---|---|
| 1 | 要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所 |
| 2 | 要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所 |
| 3 | 要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所 |
| 4 | 要請の観点以外 |

| No. | 小学校区<br>※学校区ごとに通し番号 | 危険箇所 | | | 教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 警察 | | | | 道路管理者 | | | | その他対策者 | | | | 道路管理者が対策する場合 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 通学路危険箇所の住所 | 目印 | 理由 | 要請の観点 | 新規・継続 | 学校安全の観点 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 交通安全 | 防犯 | 防災 | 安全教育 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容を子ども等により見守り活動 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 通学路の変更 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | その他 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容 | 対策済み | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策者 | 路線名 | 施工規模 | 着手（予定） | | 完了 | |
| 1 | 竹田小1 | 竹田市大字会々1861-93 | 北公園 | 渡瀬(土居燃料）方面から坂道を上ってくる車が、登りだからか、かなりのスピードで上ってくる。登りついたところの交差点では、子どもが立っていても止まらない車もある。一時停止の取り締まり等、希望。 | 1 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 取締は実施予定なし。減速の路面表示は検討する。 | | | | 市：減速の路面表示は警察と協議したい。 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 豊岡小1 | 竹田市大字飛田川2095-1 | JAおおいた　竹田事業部 | 車の出入りが多く、特に下校が危険である。グリーンベルトの設置をお願いしたい。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：グリーンベルトの設置を検討する。設置する区間を合同点検にて確認した。 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 豊岡小2 | 竹田市大字飛田川1601 | 天神橋 | 歩道の石が割れており、歩いて躓いてこけた児童がいる。 | 3 | 新規 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：補修済。 | ○ | | | | | | | | | | | |
| 4 | 豊岡小3 | 竹田市大字会々2528 | 三砂トンネル | 三砂自治会から豊岡小学校へ行く途中の三砂トンネルが雨天時には木や小石が落下してくる。また、冬季は路面が凍結し車の事故もあった。原因は、トンネル上部の木々によって陰になるため。早急にトンネル上部の工事をお願いしたい。 | 3 | 新規 | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：保安林のため急傾斜工事の対象でないので対応不可。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 南部小1 | 竹田市大字玉来982-1 | 玉来交差点 | 入田方面の道路歩道なし。<br>雨の日は傘が差しにくい。 | 2 | 継続 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：道路改良の計画中 | | | ○ | | | | | | | | | |
| 6 | 祖峰小1 | 竹田市大字入田156-2 | 大カーブのカーブミラー | 歩道もなく、道路幅が狭い。夏は草が茂っている。 | 2 | 継続 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：道路改良の計画中 | | | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | 祖峰小2 | 竹田市大字門田247-11 | 入田分館 | 道路改良工事に伴い、交差点の信号が撤去される予定と聞いて、地域や保護者から不安の声が上がっている。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 信号は撤去する予定。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 城原小1 | 竹田市大字城原1962-2 | 轟木　森石油<br>旧道入り口 | 国道４４２号線の歩道脇の草が生い茂っており、児童の登下校の妨げになっている。 | 3 | 新規 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：除草作業済。 | ○ | | | | | | | | | | | |
| 9 | 白丹小1 | 竹田市久住町大字白丹2815-1 | 漆島橋久住寄り２００ｍ | 歩道側面の斜面の一部から、たまに落石がある。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：現状で落石確認できず。今後、パトロールで発見したら速やかに除去する。 | ○ | | | | | | | | | | | |
| 10 | 白丹小2 | 竹田市久住町大字白丹4499-2 | 旧上野商店から入って<br>５０ｍの白丹住宅入り口 | 白丹住宅の出口が三叉路になっているがカーブミラーがない。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：現地確認の結果、見通しは悪くなく、カーブミラーの必要性は低いと判断した。 | ○ | | | | | | | | | | | |
| 11 | 久住小1 | 竹田市久住町大字久住7564-4 | 加良登・黒岩バス停付近 | 交通量が多く、歩道側まで横断する手段がない。 | 2 | 継続 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 極端に歩行者が少ないところに横断歩道を作るのは支障が出ることがあるため、設置の予定なし。 | | | | | | | | | | | | |

# 令和４年度　通学路点検対策箇所一覧

| | |
|---|---|
| 1 | 要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所 |
| 2 | 要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所 |
| 3 | 要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所 |
| 4 | 要請の観点以外 |

| No. | 小学校区<br>※学校区ごとに通し番号 | 危険箇所 | | | 教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 警察 | | | | 道路管理者 | | | | その他対策者 | | | | 道路管理者が対策する場合 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 通学路危険箇所の住所 | 目印 | 理由 | 要請の観点 | 新規・継続 | 学校安全の観点 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策実施時期 | | | 対策内容 | 対策済 | | | 対策内容 | 対策済 | | | 対策内容 | 対策済 | | | 対策者 | 路線名 | 施工規模 | 着手（予定） | | 完了 | |
| | | | | | | | 交通安全 | 防犯 | 防災 | 安全教育 | 対策済 | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 学校からの要請により見守り活動 | 対策済 | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 通学路の変更 | 対策済 | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | その他 | 対策済 | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容 | | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容 | | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | 対策内容 | | 本年度中に実施 | 来年度以降に実施 | | | | | | | |
| 12 | 久住小2 | 竹田市久住町大字久住6165-1 | 久住支所前交差点 | ３方向に横断歩道が設置されるが押しボタン式の信号が１方向にしか設置されないので大変危険。<br>東西方向から南北方向へ曲がる車が減速しないことがあり、横断歩道（信号なし）を渡る人がはねられそうになる事例があった。注意喚起の看板がない。 | 3 | 継続 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 駐在所と連携を取りながら、注視、対応している。現時点で信号の増設の予定ないが、注意喚起の看板等については検討する。 | | | | 県：若干見通しが悪い部分があると認識をしている。交差点の形状変更を検討している。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 久住小3 | 竹田市久住町大字久住3443-3 | コインランドリーおおくら付近 | 白線（路側帯）が土で覆われて見えないため、児童は車道を歩いて通っている。以前は保護者作業で土を掘去し白線が出るようにしていたが、土がすぐに戻ってくるため白線が消えてしまう。吉野商会までほとんど白線が見えない状態。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：現状はきれいになっていた。 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 都野小1 | 竹田市久住町大字栢木6043-1 | 都野公民館から学校まで | 歩道がなく、歩くスペースも狭い | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：歩道をつける改良工事の事業実施（用地測量、買収） | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 15 | 都野小2 | 竹田市久住町大字栢木6049-51 | 久住分署とクボタの間のＴ字路 | 横断歩道がない。石原方面からの車の一旦停止の線はあるが、見通しが悪い。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 横断歩道の設置について、検討する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 都野小3 | 竹田市久住町大字有氏568-6 | 都野中学校裏の道 | 歩道がなく、車が飛ばしている。両側に側溝があり、蓋がない。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：外側線が消えているので、路面標示も含めて対応できるか検討したい。蓋については、路面排水がとりにくくなるので、困難。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 都野小4 | 竹田市久住町大字栢木5772-3 | 池の口住宅の西側に用水路がある | 柵などがなく、高所のため、児童が近づくと大変危険。手前に草があるだけ。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：農業用水路のため、管理組合へ柵設置など検討依頼。 | | | ○ | | | | | |
| 18 | 都野小5 | 竹田市久住町大字栢木1773-1 | 三浦石材店　前の歩道 | 草丈が高く、見通しが悪い | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：除草作業済。 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 都野小6 | 竹田市久住町大字栢木6125-1 | 三浦石材店から大久保病院の間 | 歩道がなく、狭い。車のスピードが速い。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県：路面標示、看板設置 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 都野小7 | 竹田市久住町大字栢木6125-1 | スウェーデボニック横のＴ字路 | 横断歩道がなく、本線から曲がる車のスピードが早く、一旦停止もしない。また、内側に入って回る。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 交通量少なく、見通しよい。横断歩道は利用者が相当数いることが前提になるので、現状では設置は難しい。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 都野小8 | 竹田市久住町大字有氏509 | 学校から向原への市道 | 歩道の白線がなく、１車線の道なので車も道路の真ん中を走っている。スピードも出てる。通学路や子供危険等の看板が欲しい。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：現地調査を行い、外側線を引くことは検討する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 直入小1 | 竹田市直入町大字長湯3237-1 | バス停 | 通学の際通行する児童は少数だが、朝や夕方は比較的車の通行がある。放課後、小学生の乗る自転車と自動車で軽い接触事故有り。<br>保護者より、「飛び出し注意」の看板設置はできないかという声あり。 | 3 | 新規 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 看板の設置など「交通安全協議会」で対応検討 | | | ○ | | | | | |
| 23 | 直入小2 | 竹田市直入町大字長湯3126-7 | バス停 | 土砂崩れの危険 | 3 | 新規 | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市：急傾斜工事の対象とはならない。 | | | | | | | | | | | | | | |