令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

No.	小学校区※学校区ごとに通し番号	危険箇所																							警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合				
					新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期																			
		通学路危険箇所の住所	目印	理由		交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）	完了
1	豊岡小1	小学校へ降りる道	すくすく山上の道路	草とこけが多く、雨が降ると滑りやすくなっている。子ども滑ってがけがをしたこともある。三砂トンネルから学校へ降りる道の両側に木々が生い茂っている。いのしし、ヘビ、さるが出ており非常に危険であるので、早急に対応をお願いしたい。	新規	○			○	○																			市（建設課）；草木が市道の通行に支障があれば対応する。当面は市道の通行に支障なし。	○			教委；学校敷地内の支障木については緊急性は認められないため、来年度以降、伐採、枝打ちを検討する。			○					
2	豊岡小2	竹田市会々　上鹿口	竹田市会々　国道442号線 石井自動車横	歩道がないため、車道との距離が近い。また、中九州自動車道の工事も始まり大型トラックの往来が激しくなることが予想される。歩道を設置するか、友岡建設倉庫前に横断歩道を設置してほしい。 工事車両（大型トラック等）の速度制限をしてほしい。登校時間の8時まで工事を始めないでほしい。	新規	○			○	○															警察；横断歩道の移設、増設は難しい。横断する人数が限られている。児童の登校時間にあわせて、駐在が横断歩道で交通指導を実施している。	○			「横断歩道あり」「スピード落とせ」の路面標示の位置変更、市道との交差点の区画線変更を施工済	○			国土交通省；8時前に工事車両が走ることはない。速度制限は法定速度内でとしか指導できない。	○							
3	南部小1	君ヶ園968-4付近（君ヶ園交差点）	君ヶ園交差点	朝、菅生方面から右折する際に逆光となり歩行者が見えない場合がある。（春と秋）減速せずに侵入する車を多数確認。	新規	○			○	○															警察；歩行者と車の信号の時間をずらすことは他の信号との兼ね合いもあり、難しい。危険運転があれば個別に対応する。	○			国土交通省；「横断者注意」の標識（看板）を設置済。	○											
4	南部小2	吉田229-1	渡部石油付近の交差点	T字路だが横断歩道がない	新規	○			○	○															警察；一時停止線で車が停止することを前提に現状の形となっている。横断歩道は設置しない。	○															
5	祖峰小1	竹田市大字門田247-11	入田分館	道路改良工事に伴い、交差点の信号が撤去される予定と聞いて、地域や保護者から不安の声が上がっている。子育て定住促進住宅から学校までの唯一の横断歩道で、信号機がなくなることは不安であるが、信号機がなくなったとしても、横断歩道だけは残してほしい。信号機のない横断歩道となるため、児童が横断するときに危険がないよう、横断歩道前後に色をつけたり、看板をつけたりと安全を確保してほしい。また、新しい道路ができると、信号機のない旧道の方を通り抜ける車が増えることが予想され、朝の登校時間や下校時間が大変心配になる（要請1の観点も）。旧道になった際は、スクールゾーンであるので、登下校時間帯は通り抜けできないようにしていただきたい。	継続	○			○	○															警察；調査した結果、横断者が少なかった。昨年来の説明どおり、歩道は撤去する。	○			バイパス切替後に旧道部の交通量を確認し、対応を検討中。			○									
6	城原小1	竹田市大字米納	城原神社の前　城原郵便局から入る脇道	元酒屋の蔵の壁が崩落しかけている	新規	○		○	○	○																			市（建設課）；壁が壊れて市道に落ちた場合は撤去できる。建物の撤去は所有者の方の判断による。所有者と協議することは可能。所有者を調べておく。		○										
7	久住小1	市道南梅木線 ①桐迫住宅、橋のガードレールボルト外れ ②久住小手前の道路わきのフェンス破損	①桐迫住宅2棟と7棟の間の橋の欄干代わりのガードレール ②ネット式の緑のフェンス	①子どもが体重をかけてもたれかかった場合、壊れて下の川に落下する恐れがある。 ②水田落下防止のためのフェンスが錆びたり穴が開いたりしてぐらつきが出ている。	新規	○			○	○																			市（建設課）；ガードレールのボルトは早急に対応する。落下の恐れのある個所は現地で確認する。ネットフェンスの破れているところは早急に対応する。		○										
8	久住小2	（新）久住交差点（本町）		3方向に横断歩道が設置されるが押しボタン式の信号が1方向にしか設置されないので大変危険。東西方向から南北方向へ曲がる車が減速しないことがあり、横断歩道（信号なし）を渡る人がはねられそうになる事例があった。注意喚起の看板の設置と運転手への呼びかけを行ってほしい。	継続	○			○	○															警察；押しボタン式信号の増設はしない。法定の道路標識以外の看板等は警察では設置しない。	○			横断歩道手前にドットラインを設置済	○											
9	久住小3	かつき商店前から新道への横断歩道設置	久住町新町の現在工事中箇所	かつき商店側から新道へ渡る横断歩道が設置されていない。	新規	○			○	○															警察；工事中のため横断歩道がなくなったが、工事が終われば現状復旧されるはず。		○		横断歩道を復旧済	○											
10	直入小1	竹田市直入町大字長湯 ドラえもん道路 体育館・プール周辺～かずよの細道	小学校裏からの細い通路 体育館・プール	街灯が切れている　または　街灯がない 冬場や習い事などの後、通るときに暗く危険	新規		○		○	○																			市（直入支所）；農道ではあるが、景観整備事業の一環として、令和6年度に街燈を更新、整備する予定あり。			○									